

مبني فرع الصليب الأحمر الياباني في مدينة هيروشيمَا

يقع هذا المبنى مباشرة تحت مركز الانفجار ، حيث تسببت الرياح الناجمة عن الانفجار في تفعر سقف المبنى بشكل كبير ، مما ادى إلى تجمع مياه الأمطار خلال العاصف . في شهر 9 .

البعد عن مركز الانفجار 210 متر

تصویر الجيش الامريكي مقدمة من قبل مركز المعلومات لذكرى السلام في هيروشيمما

تاریخ الصورۃ الشہر نومبر 1945ء

