


# 日本紅十字會廣島支部

— 廣 島 —



位于爆炸中心正下面，從正上面來的爆風使屋頂凹下去，9月份台風來襲時雨水積在屋頂凹面上。

離爆炸中心距離/210米

美軍攝/廣島和平紀念資料館提供

拍攝時間/1945年11月