


Das Gebäude des Japanischen Roten Kreuzes Hiroshima

- Hiroshima -



Das Gebäude befand sich direkt unter dem Hypozentrum und wurde von oben vom Explosionsdruck getroffen. Auf dem eingedrückten Dach sammelte sich Regenwasser des Taifuns, der die Region im September heimsuchte.

Entfernung vom Hypozentrum: 210 m

Foto: US Army/zur Verfügung gestellt vom Friedensmuseum Hiroshima

Aufgenommen im November 1945